



CLEAN ACID AP



Описание

Порошкообразное средство для удаления накипи.

Область применения

Для удаления накипи в паровых котлах, в промышленных машинах на кухнях столовых, ресторанов и гостиниц (парогенераторы, водяные бани, посудомоечные машины). Для удаления накипи на стёклах стиральных машин и других кислотоустойчивых изделиях.

Дозировка

Для паровых котлов: в соответствии с инструкциями производителя.

Другие машины: положить в машину порошок из расчёта 20 - 30 г средства на 1 л воды при температуре 50 – 70°C, запустить несколько раз в закрытом цикле, далее промыть большим количеством чистой воды.

Совет

Продукт не предназначен для эмалированных поверхностей, мрамора, травертина, известняка. Обратите внимание на инструкцию по технике безопасности в листе ЕС.

Технические характеристики

Стойкость при хранении: 2 года.
Хранение: никаких особых требований.
Состав: минеральная кислота, ингибиторы коррозии.

